

厦门银华机械有限公司

2022年度自行监测年报报告

一、企业基本信息

- 单位名称：厦门银华机械有限公司
- 所属行业：[3444]液压和气压动力机械及元件制造
- 组织机构代码(统一社会信用代码)：91350211155301270T
- 法定代表人：林瑞进
- 生产地址：厦门市集美区灌口镇灌口西路 69 号
- 联系方式：0592-3795857

二、排污信息

(一) 废水排放信息

类别	污染物名称	排放口数量及分布情况	排放方式	执行排放标准
废水	氨氮	铬排口一个 总排口一个	污水处理站达标排放后，排放至杏林污水处理站	电镀污染物排放标准 2
	总铁			
	总铬			
	六价铬			
	悬浮物			
	化学需氧量 (CODcr)			

(二) 废气排放信息

类别	污染物名称	排气筒名称	处理设备名称	执行排放标准
废气	铬酸雾	1#铬酸雾排气筒	铬酸雾回收净化器+酸雾喷淋处理塔	电镀污染物排放标准 5
		2#铬酸雾排气筒		
		3#铬酸雾排气筒		
	苯	喷漆车间排气筒	爱迪特涂装车间VOCs 处理设施	
	二甲苯			
	甲苯			

(三) 噪声排放信息

厂界东西南北方向，昼夜监测值。

三、监测结果总结

2022 年我司严格按照企业自行监测方案开展自行监测工作，委托国科大（厦门）环境检测研究院有限公司进行监测，监测结果如下：

（一）废水监测

污染物名称	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	是否达标
废水排放量 (t)	170	255	295	284	594	1262	556	304	273	146	341	288	---
总铁 (mg/l)	0.56	0.05	0.56	0.36	0.24	0.04	0.07	0.03	0.12	0.03	0.05	0.06	达标
悬浮物 (mg/l)	4	6	4	6	11	5	4	6	6	4	4	5	达标
pH 值	7.3	6.86	6.64	6.635	6.92	7.273	7.005	7.105	7.008	7.27	7.239	7.11	达标
氨氮 (mg/l)	0.812	0.788	1.024	1.4	0.502	0.082	0.231	0.461	0.637	0.82	0.588	0.592	达标
总铬 (mg/l)	0.098	0.263	0.137	0.147	0.075	0.107	0.038	0.083	0.127	0.093	0.125	0.102	达标
六价铬 (mg/l)	0.06	0.047	0.038	0.043	0.047	0.06	0.022	0.057	0.041	0.027	0.043	0.042	达标
化学需氧量 (mg/l)	16.34	15.04	11.17	12.32	12.09	7.91	10.23	15.14	18.34	11.97	10.8	14.94	达标

(二) 废气监测

污染物名称		3 月	6 月	9 月	12 月	是否达标
铬酸雾 (mg/m ³)	1#铬酸雾 排气筒	0.005	0.005	0.012	0.005	达标
	2#铬酸雾 排气筒	0.005	0.005	0.005	0.005	达标
	3#铬酸雾 排气筒	0.005	0.005	0.012	0.005	达标
苯 (mg/m ³)		0.0015	0.0015	0.0015	0.0015	达标
甲苯 (mg/m ³)		0.0015	0.0015	0.0015	0.140	达标
二甲苯 (mg/m ³)		0.851	0.0015	0.0015	5.91	达标

(三) 噪声监测

全年无超标。

四、 检测报告

1 月份采用编号为:XMHJ(2021)12076

2 月份采用编号为:GKD2202004-1

3 月份采用编号为:GKD2202004-2

4 月份采用编号为:GKD2202004-3

5 月份采用编号为:GKD2202004-4

6 月份采用编号为:GKD2202004-5

7 月份采用编号为:GKD2202004-6

8 月份采用编号为:GKD2202004-7

9 月份采用编号为:GKD2202004-8

10 月份采用编号为:GKD2202004-9

11 月份采用编号为:GKD2202004-10

12 月份采用编号为:GKD2202004-11

